# ヴィコフォルテ教会堂およびアウグスタ飛行船格納庫の 常時微動測定報告書(速報)

## 目次

- 1.調査目的とその概要
- 2. ヴィコフォルテ教会堂
- 2.1 建物概要
- 2.2 常時微動測定
  - (1) 測定位置と測定方法
  - (2) 測定結果
- 3.アウグスタ飛行船格納庫
- 3.1 建物概要
- 3.2 劣化および損傷に関する概要調査
- 3.3 常時微動測定
  - (1) 測定位置と測定方法
  - (2) 測定結果
- 4.まとめ

### 1. 調査目的とその概要

本報告は科学研究費補助金「イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC 建築の構造・材 料と修復に関する調査(研究代表者:青木孝義 名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科助 教授,平成18年度~20年度 基盤研究(A)(海外学術調査))」の調査の一環として,その調 査対象のひとつであるモンドヴィ近郊のヴィコフォルテ教会堂(1596年建設開始,1880年国 宝指定)の常時微動測定結果および今後の実施を予定しているアウグスタ飛行船格納庫(1917 年建設,1987年国宝指定)の振動性状把握調査のための予備調査結果を取りまとめたもので ある.上記調査計画は,a) イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC 建築の学術調査を実 施して資料価値の高い調査報告書を作成すること,およびb)劣化現況調査・診断と構造解析 による耐震性能の評価に基づき具体的な補修・補強方法を提案すること,を主目的としてお り,本測定調査ではそのための基本的なデータの蓄積に主眼を置き, ヴィコフォルテ教会 堂ではその基本的な振動特性を把握すべく詳細な常時微動測定を,また アウグスタ飛行船 格納庫では今後の調査計画を立案するに当っての建物およびその周辺の概要調査および予備 的な地盤の常時微動計測を,それぞれ実施した.

調査の日程および調査メンバーは以下のとおりである.

調査メンバー

|青木孝義(名古屋市立大学) 研究統括および微動計測

中埜良昭(東京大学生産技術研究所) 微動計測

高橋典之(東京大学生産技術研究所) 微動計測

込山貴仁(㈱コンステック) 微動計測

佐藤大輔(㈱コンステック) 微動計測

調查日程(2006年9月21日~10月1日)

9/21 日本発(中埜・高橋)/青木・込山・佐藤と合流

- 22(晴) 微動計のチェック<sup>\*1</sup>,
   教会堂1階床4点(東西南北)3成分の微動計測(夕方および夜間),南側
   鉛直方向4点(1階床,第1コーニス,第2コーニス,ドーム基部またはランタン)3成分の微動計測(夜間)
- 23(晴) 教会堂第2コーニスレベル4点(東西南北)3成分の微動計測(昼間および 夜間),教会堂周辺の地盤微動計測地点の検討と地勢調査(昼間)
- 24(曇) 教会堂第2コーニスレベル4点(東西南北)3成分の微動計測(微動レベル 確認のための再計測(昼間)),測定結果の分析(終日)

<sup>&</sup>lt;sup>\*1</sup> No. Vel-5(3 成分計)のY方向不調を確認したため, No. Vel-5 を用いた水平2方向計測は(同時計 測ではなく)X-Z 成分の計測方向を90°回転させ独立に2回計測することで対応した.

- 25(雨) 教会堂第2コーニスレベル4点長軸方向再計測(昼間)<sup>\*2</sup>,南側鉛直方向5 点(1階床,第1コーニス,第2コーニス,ドーム基部,ランタン)長軸方 向再計測(昼間)<sup>\*2</sup>,1階床4点(長軸)<sup>\*2</sup>+地下地盤1点3成分の計測(夜 間),教会堂西側地盤の予備計測(夜間:雨天,やや風強し)
- 26(雨) 1 階床1点(北) + 地下地盤1点(いずれも短軸方向)の計測(昼間),1
   階床南正面入り口1点+低層棟第1コーニスレベル1点(長軸および短軸方向)の微動計測(昼間),教会堂西側自由地盤上での計測(3 成分)(教会堂から12m および33m の2点)(地盤計測時は小雨)
- 27(晴) シラクサに移動(込山・佐藤帰国)
- 28(晴) アウグスタの飛行船格納庫の予備調査と地盤の微動計測(南,北の2点) (いずれも昼間)
- 29(晴) 計測結果の分析
- 30(晴) 出国
- 10/1 帰国(青木・中埜・高橋)

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> 9/24 までの計測データ分析の結果,長軸方向の計測に用いていた No. Vel-11(水平1成分計)でやや 長周期成分側が鈍感である傾向が認められたので再計測した。

2. ヴィコフォルテ教会堂

2.1 建物概要[1]

ヴィコフォルテ教会堂(1596年建設開始,1731年ドーム建設,1880年国宝指定)は,イ タリア北西部ピエモンテ州モンドヴィ近郊に位置する世界最大規模の楕円形ドーム(長軸 37.15m,短軸24.80m,高さ16.60m)を持つ組積造建築物である.本教会堂はローマのパンテ オン(ドーム平面形状:円形/2世紀建設),サン・ピエトロ聖堂(ドーム平面形状:円形 /16世紀建設),フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(ドーム平面形 状:八角形/15世紀建設)などの観光地にある宗教建築ほどには日本では知られてはいない ものの,イタリア国宝として指定された,時代・都市・様式・文化を代表する重要建築物の ひとつであり,また世界最大規模の楕円形ドームを持つ優れた空間構造を有する宗教建築で ある.図 2-1 に教会堂の外観を,図2-2~2-7 に構造概略図,代表部位の平面図,断面図をそ れぞれ示す.



図 2-1 ヴィコフォルテ教会堂 南正面(左) / 北立面(右)



図 2-2 ヴィコフォルテ教会堂の構造概略(文献[1] 図 1-4 に一部加筆)



図 2-3 教会堂の平面図(床レベル)



図 2-4 教会堂の平面図(第1コーニスレベル)



図 2-5 教会堂の平面図(第2コーニスレベル)





本教会堂の建設の経緯ならびに修復の歴史は文献[1]に詳述されているが,構造躯体に関わる事項の概略は表 2-1 のとおりである.

1596年	建設開始	
1600年	地盤沈下のため工事を中断	
1701 年	工事再開,損傷したドラムを取り壊し,再建	
1701~1705 年	コーニス,ドラム基部から大窓まで再建	
1724 年	6本のメインの柱を建設	
1729 年	組積工事の開始	
1730年	ドラムまで完成	
1731 年	ドームの建設	
1732年	ランタンとドームのレンガ屋根工事の開始,ドーム基部に鋼製補強リングの設置	
1733年	ランタンとドームのレンガ屋根(瓦ぶき)の完成	
1880年	国宝指定	
1883年	レンガ屋根を銅版の木造屋根に吹き替え	
1894 年	主要ファサードの完成	
1934~63年	教会堂の測量調査研究(技師 M. Garro による)	
1984年	ひび割れ部分へのエポキシ樹脂の注入,および,ドーム基部(ドラムの第2コーニ ス上部)への補強リングによる補強	
1987年	ドーム基部のポストテンションリングによる補強とフレスコ画の修復	

表 2-1 ヴィコフォルテ教会堂の建設の歴史

ヴィコフォルテ教会堂はサヴォイア家の霊廟として建築家 Ascanio Vittozi により 1596 年 に建設が開始されたが(教会堂のオリジナル案は Ercole Negri di Sanfront による),層厚の不 均一な粘土層(その下部は泥炭層)上に建てられたため,建設の初期から不同沈下およびこ れによるれんが躯体のひび割れを生じさせている.図 2-8 に泥炭土層の等高線と基礎の様子 を示す.同図に示すとおり,教会堂の基礎は,その北東部のみが泥炭層に設置され,その他 は粘土層上(西面のDの柱は粘土層と泥灰土層との変遷層上)にあるため,北西面の大きな 不同沈下と,これによる西側丸窓と北面の大きなひび割れが生じている なお,1945 年に Garro らの調査による不同沈下測定結果と 2002 年の青木らによる調査結果の比較によると,最近の 60 年間の沈下は停止しているか比較的緩やかであると推定されている[1].

基礎から上部構造に目を向けると,ドームの崩壊防止策として,1987年にドーム基部への ポストテンションリングの挿入が実施されている.これは,1962年のGarroによる調査,1983 年の Rodio による調査に基づいて実施された補強工事であるが,導入張力については未だに 確定しておらず,保存や補強の面から構造特性の解明が切望されている.



図 2-8 泥炭土層の等高線と基礎の様子[2]



図 2-9 世界最大の楕円ドームをもつ教会内部

2.2 常時微動測定

(1) 測定位置と測定方法

各ピックアップの設置箇所(測定位置)によって,本調査の計測ケースは大まかに6つに 分類される.計測ケースの概要を表2-2に示す.ただし1章の調査日程に記してあるように, 同じ計測ケース(同じ測定位置の組合せ)であっても,測定装置の不具合などから数回に分 けて測定しており,調査日時が異なるため外乱要因が全く同一ではないことに留意されたい.

計測ケース Vicol は,比較的定常的な波形が観測されている時間区間にみられる上下方向の波形ピークの位相差から建物のロッキング成分を把握することと,水平方向の波形ピーク 位相差から建物1階床面の並進成分(捩じれ成分の有無)を把握することを目的とした計測 である.計測ケース Vico2 は,比較的定常的な波形が観測されている時間区間にみられる主 に水平方向の波形ピークの位相差からドラム+ドーム構造部分の水平成分の振動性状を把握 することを目的とした計測である.計測ケース Vico3 は,計測ケース Vico1 を参考にしなが ら,建物基礎に関する水平方向の振動性状を把握することを目的とした計測である.計測ケ ース Vico4 は,教会堂のドーム外周をとりまく比較的低層な構造部分の振動性状の把握を目 的とした計測である.計測ケース Vico5 は,教会堂上部構造の高さ方向に現れる振動性状を 把握することを目的とした計測である.

計測ケース名	測定位置レベル	
	(括弧内:同レベルの測定位置×成分数)	測定の目的
Vico1	1 階(東西南北×3 成分)	建物のロッキング成分の把握
Vico2	第2コーニス(東西南北×3成分)	ドラム+ドーム構造物の水平成分振動 性状の把握
Vico3	地下1階(北×3成分)	   建物基礎のスウェイ成分の把握
	+1 階(北×3 成分+東西南×2 成分)	2個金能のパッティ 脱りの10階
Vico4	1 階(南×3 成分)	ドーム外国構造物の振動性状の把握
	+2 階(南×1 成分)	1 五外间構造物の旅動性状の追握
Vico5	1 階(南×3 成分)	
	+ 第1コーニス (南×3成分)	建物の振動性状の把握
	+ 第 2 コーニス ( 南 × 3 成分 )	
	+ ドーム屋根基部(南×3成分)	
	+ ランタン(南×3成分)	
Vico6	地盤(西×3成分)	周辺地盤の振動性状の把握
	建物からの距離 L=12m および 33m	

表 2-2 計測ケースの概要

表 2-2 に示した測定位置レベルおよび測定位置については,図 2-10~図 2-15 に示すとおり である.実際の方角より表 2-2 および図 2-10~図 2-15 で定めた「東」「西」「南」「北」は反 時計回りに約 37.5°ずれているが,これは,楕円形ドームの長手方向を「南北方向」,短手方 向を「東西方向」と設定したためである. 常時微動測定 2006 報告書(速報) [saved on 06/12/19 11:34 / printed on 06/12/19 11:35]



図 2-10 計測ケース Vicol / 設置位置 = 1 階の東西南北



図 2-11 計測ケース Vico2 / 設置位置 = 第2コーニスの東西南北



図 2-12 計測ケース Vico3 / 設置位置 = 1 階の東西南北および地下 1 階



図 2-13 計測ケース Vico4 / 設置位置 = 1 階の南側および 2 階の南正面柱際



図 2-14 計測ケース Vico5 / 設置位置 = 各レベル南側(長軸 section A-A)



図 2-15 計測ケース Vico6 / 設置位置 = 西側地盤(建物からの距離 12m および 33m)

測定方法は,測定機器に収録器(物探サービス株式会社製 GEODAS-10-24DS)およびピックアップ(物探サービス株式会社製 ムービングコイル型速度計 CR4.5 - 2型)を使用し,サンプリング周波数 100Hz で収録時間を 300 秒間とした.

ピックアップ波形を概観したところ, ピックアップ No.5(3 成分計)のY 方向成分, および, ピックアップ No.11(水平1 成分計)の波形が,他のピックアップの波形特性と異なっていたことから,該当成分については他のピックアップで別途測定することとした.測定時の様子を図 2-16~図 2-19 に示す.



図 2-16 測定準備の様子



図 2-18 測定波形確認の様子



図 2-17 ピックアップ設置状況



図 2-19 測定時の様子

### (2) 測定結果

表 2-2 に示した各計測ケースについて測定結果を以下に示す.

### <u>計測ケース Vico1:</u>

計測ケース Vicol は,比較的定常的な波形が観測されている時間区間にみられる上下方向の波形ピークの位相差から建物のロッキング動を把握することと,水平方向の波形位相差から建物1階床面の並進動成分(捩じれ振動の有無)の把握を目的とした計測である.

まず,比較的定常的な波形が観測されている200秒からの81秒間の観測記録について,東

西南北の各ピックアップで計測した上下動速度成分微動データのフーリエスペクトルを高速 FFT により算出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの平滑化を行っ た結果を図 2-20 に示す.東西南北の各計測ポイントとも 0.22Hz 付近にピークがあるが工学 的に卓越周波数ではないと判断し,図 2-20 において次に高いピークを示した 13.6Hz をここ では1 階床上下方向の卓越周波数と呼ぶことにする.ただし,東および西の計測ポイントに おいては,卓越周波数と判断できるほど明瞭なピークは表れていないので注意が必要である.



図 2-20 1 階レベル各測定位置での常時微動記録(上下方向)のフーリエスペクトル

全計測時間を通した上下動速度成分の波形を概観したところ,各測定位置について有意な 位相差を明瞭に確認することは難しかった.ただし,比較的定常的な波形を示している時間 区分において,いくらか図2-21のような速度成分波形を見ることができた。卓越周波数13.6Hz の比較的定常的な波形が現れる時間区分(図2-21のように 0.5 秒間を取り出せば,平均 6.8 波長観測されるはずである)において,北と東の成分が同位相でよく似た波形を示し,南と 北,東と西では逆位相となる波形が見られる.すなわち,上下動速度成分において"北・東" および"南・西"がそれぞれ同位相になる場合が多く,"北・東"と"南・西"が互いに逆位 相になる場合がある.



図 2-21(b) 上下動速度成分の波形 (Vicol の東・北)





東西南北の各ピックアップで計測した南北方向の水平速度成分微動データのフーリエスペクトルを高速 FFT により算出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの 平滑化を行った結果を図 2-22 に示す.各計測ポイントで 0.02Hz ~ 0.17Hz 付近にピークがある が工学的に卓越周波数ではないと判断し,図 2-22 において示した 11.8Hz ~ 12.9Hz をここでは 1 階床南北方向の卓越周波数とする.



図 2-22 1 階レベル各測定位置での常時微動記録(南北水平方向)のフーリエスペクトル

全計測時間を通した南北水平動速度成分の波形を概観したが,各測定位置について明瞭な 位相差を確認することは難しかった.ただし,比較的定常的な波形を示している時間区分に おいては,東西南北ともよく似た位相波形を示しているように見受けられる(図 2-23).



図 2-23 南北水平動速度成分の波形 (Vicol の東西南北)

東西南北の各ピックアップで計測した東西水平方向の水平速度成分微動データのフーリエ スペクトルを高速 FFT により算出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクト ルの平滑化を行った結果を図 2-24 に示す.各計測ポイントで 0.02Hz ~ 0.20Hz 付近にピークが あるが工学的に卓越周波数ではないと判断し,図 2-24 において次に高いピークを示した 13.6Hz ~ 13.7Hz をここでは1階床東西方向の卓越周波数と呼ぶことにするが,いずれも卓越 周波数と判断できるだけの明瞭なピークを示しているわけではない点に注意が必要である.



図 2-24 1 階レベル各測定位置での常時微動記録(東西水平方向)のフーリエスペクトル

全計測時間を通した東西水平動速度成分の波形を概観したが,各測定位置について有意な 位相差を明瞭に確認することは難しかった.ただし,比較的定常的な波形を示している時間 区分においては,東西南北ともよく似た位相波形を示しているように見受けられる(図 2-25).



図 2-25(a) 東西水平動速度成分の波形 (Vicol の東西南北)



図 2-25(b) 東西水平動速度成分の波形 (Vicol の南・北)



図 2-25(c) 東西水平動速度成分の波形 (Vicol の東・西)

以上より,建物1階床面における振動性状について,上下動成分が"北・東"と"南・西"

が互いに逆位相になる場合があることから,"北西 南東"線を軸としたロッキング動の発生 が推定された.また,水平動成分では東西南北ともよく似た位相波形を示す場合があること から,建物1階床面における捩じれ振動の発生は確認されなかった.

<u>計測ケース Vico2 :</u>

計測ケース Vico2 は,第2コーニスレベルでの計測で,比較的定常的な波形が観測されて いる時間区間にみられる主に水平方向の波形ピークの位相差からドラム+ドーム構造部分の 水平成分の振動性状を把握することを目的とした計測である.

まず,比較的定常的な波形が観測されている 100 秒からの 81 秒間の観測記録について,東 西南北の各ピックアップで計測した南北水平動速度成分微動データのフーリエスペクトルを 高速 FFT により算出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの平滑化を 行った結果を図 2-26 に示す.南および西の計測ポイントで 0.02Hz 付近にピークがあるが工 学的に卓越周波数ではないと判断し,図 2-26 において高いピークを示した 2.11Hz をここでは 卓越周波数とする.



図 2-26 第2コーニスレベル各測定位置の常時微動記録(南北水平方向)のフーリエスペクトル

全計測時間を通した南北水平動速度成分の波形を概観したところ,各測定位置について有 意な位相差を明瞭に確認することは難しかった.ただし,比較的定常的な波形が現れる時間 区分において,"北・東"および"南・西"成分が似た位相の波形を示し,"東・南"では逆 位相の波形を示す場合がしばしば見られた(図 2-27).





次に,0秒からの81秒間の観測記録について,東西南北の各ピックアップで計測した東西 水平動速度成分微動データのフーリエスペクトルを高速FFTにより算出した バンド幅0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの平滑化を行った結果を図2-28に示す.図2-28におい て,南・北・西の計測ポイントでは1.94Hz~1.95Hz が最も高いピークを示し,東の計測ポイ ントでは7.19Hz が最も高く1.95Hz が次に高いピークを示したことから,これらをここでは 卓越周波数とする.



図 2-28 第2コーニスレベル各測定位置の常時微動記録(東西水平方向)のフーリエスペクトル

全計測時間を通した南北水平動速度成分の波形を概観したところ,各測定位置について有 意な位相差を明瞭に確認することは難しかった.ただし,比較的定常的波形が現れる時間区 分において,東西南北いずれのピックアップも似た位相の波形を示していた(図 2-29).



図 2-29 東西水平動速度成分の波形 (Vico2 の東西南北)

以上,南北水平動および東西水平動の位相波形の観察により,第2コーニスレベルにおける振動性状については,コーニス部分が図2-30に示した概念図のように"北東 南西"方向に伸び縮みするような挙動を示すものと推定される



図 2-30 第2コーニス部分の水平方向振動性状概念図

<u>計測ケース Vico3:</u>

計測ケース Vico3 は,計測ケース Vico1 を参考にしながら,建物基礎に関する水平方向の 振動性状を把握することを目的とした計測である.ここで地下1階というのは,基礎部分の 土を掘り下げて作成した1階床下の空間を指し,地下1階の床面は粘土質の土がむき出しに なっている.Vico1の測定結果より,1階床レベルの水平方向については東西南北で似た位相 を示していたことから,スウェイ成分の把握に際しては,最低限,北側の地下1階レベルと 同じ北側1階床レベルの2点が計測されていれば問題ないと考えられる.

そこで,全観測時間に対して,北側の地下1階レベルおよび1階床レベルの水平動速度成 分微動データのフーリエスペクトルを南北方向および東西方向それぞれについて高速 FFT に より算出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの平滑化を行い,北側 の地下1階レベルに対する1階床レベルのスペクトル比を求めたところ,南北方向,東西方 向それぞれについて図 2-31のような結果を得た.南北方向のスペクトル比はほぼいずれの周 波数帯でも1程度,東西方向のスペクトル比はいずれの周波数帯でも1から1.5程度であり, 卓越周波数を特定できるだけの明瞭なピークは見られなかった.即ち,1階床レベルが地下1 階レベルと異なる特定の周波数で振動することはなく,基礎部分が支持地盤の土と概ね一体 となって振動しているものと推察される.また,全計測時間を通じた常時微動記録の観測波 形(基線補正を行った波形)について,微動波形の傾きが変化する点をピーク点とし,その 時の速度の絶対値を全ピーク点数について平均したものを求めたところ,南北成分の地下1 階では 0.208[µm/s],1階床では 0.205[µm/s],東西成分の地下1階では 0.242[µm/s],1階床で は 0.311[µm/s]と算出され,地下1階と1階床レベルの振幅に大きな差は見られなかった.こ のことから,基礎部分が地盤と南北方向にはほぼ一体となって,東西方向にはやや増幅しな がらも概ね一体となって振動していると推察される(図 2-32).



図 2-31 地下1階レベルに対する1階床レベルの水平方向常時微動記録のスペクトル比



図 2-32 水平方向常時微動記録強さの比較(地下1階レベルと1階床レベル)

### <u>計測ケース Vico4 :</u>

計測ケース Vico4 は,教会堂のドーム+ドラム外周をとりまく比較的低層な構造物の振動性状の把握を目的とした計測である.

比較的定常的な波形が観測されている(南北方向水平動を測定したケースでは0秒からの, 東西方向水平動を測定したケースでは10秒からの)81秒間の観測記録について,教会堂の ドーム+ドラム外周部南側に付随する構造物に設置した1階床レベルおよび2階床レベルのピ ックアップにより計測された南北方向および東西方向の水平動速度成分微動データのフーリ エスペクトルを高速 FFT により各々算出した.バンド幅0.5HzのParzen Windowを用いてス ペクトルの平滑化を行い,2階床レベルのフーリエ振幅を,1階のフーリエ振幅で除すことに よりスペクトル比を求め,教会堂のドーム+ドラム外周をとりまく比較的低層な構造物の卓越 周波数を推定した.南北方向では4.69[Hz]でスペクトル比にピークがみられ,東西方向では 4.47[Hz]でスペクトル比にピークが見られた(図2-33).



図 2-33 1 階床レベルに対する 2 階床レベルの水平方向常時微動記録のスペクトル比

図 2-33 に示した教会堂のドーム+ドラム外周をとりまく比較的低層な構造物の卓越周波数 は,後述する計測ケース Vico5 で対象としている上部構造物(教会堂のドラムおよびドーム) の振動性状にいくらか影響を与える可能性があることに留意する必要がある.

<u>計測ケース Vico5 :</u>

計測ケース Vico5 は,教会堂上部構造の高さ方向に現れる振動性状を把握することを目的 とした計測である.東西方向水平動を測定したケースでは比較的定常的な波形が観測されて いる 81 秒間の観測記録について,南北方向水平動を測定したケースでは全観測時間を通した 記録について,図 2-14 に示した1階床,第1コーニス,第2コーニス,ドーム屋根基部およ びランタンにおける各水平動速度成分微動データのフーリエスペクトルを高速 FFT により算 出した.バンド幅 0.5Hz の Parzen Window を用いてスペクトルの平滑化を行い,第1コーニ スレベル以上の計測点におけるフーリエ振幅を,1 階床のフーリエ振幅で除すことによりス ペクトル比を求め,教会堂上部構造の卓越周波数を求めたところ,東西方向の卓越周波数は 1.95Hzから2.10Hzの間,南北方向の卓越周波数は2.11Hzであった(図2-34).図2-14に示 した設置箇所から,計測ケース Vico5 で対象としている南北方向は構造体(構造壁)の面外 方向を意味し,東西方向は構造体(構造壁)の面内方向を意味する.この違いが,振動方向 によって卓越周波数が完全に一致する場合(南北方向:構造壁面外方向)と若干ばらついた 場合(東西方向:構造壁面内方向)とに分かれたことに影響しているものと思われる.



図 2-35 1 階床レベルに対する上部計測点の水平方向常時微動記録のスペクトル比

また,計測ケース Vico4 で言及した外周構造物の影響を図 2-34 に示したスペクトル比から 判断すると,いずれの場合も2番目から3番目に高いピークを示している周波数が 4.5[Hz]付 近であることから,外周構造物の振動特性が,教会堂上部構造物(ドーム+ドラム)の高次の 振動モードに少なからず影響しているといえる.

次に,計測ケース Vico5 に加えて Vico1 および Vico2 の結果を用いて,上部構造の振動性 状におけるロッキング動の割合を推定する.計測ケース Vico1 の結果より,ロッキング動は 南西側と北東側が互いに逆位相になる場合が多いが,これを,教会堂上部構造の長軸方向お よび短軸方向に関するロッキング動に分離して検討を行う.まず,教会堂上部構造の長軸方 向(南北方向)の振動におけるロッキング動成分の推定を行う.計測ケース Vico1 における 南北の上下動速度成分に1 階床から第2コーニスまでの高さを乗じ,これを南北のピックア ップ間距離で除すと,第2コーニスレベルでの教会堂上部構造長軸方向(南北方向)のロッ キング動によって生じた南北方向の水平動速度成分が計算される.これを,計測ケース Vico5 の第2コーニスレベルでの南北方向水平動速度成分と比較することで,教会堂上部構造の南 北方向水平動速度成分におけるロッキング動成分の寄与率を求めるが,その際,計測ケース Vico5 (行う.ここで補正係数は,1 階床レベル南側に設置されたピックアップの上下動速度成分に ついて,計測ケース Vico1 に対する計測ケース Vico5 のピーク平均値(微動波形の傾きが変 化する点をピーク点とした時の速度の絶対値を,全ピーク点数について平均値)の比を補正 係数α<sub>UD</sub>とした(図 2-36).



図 2-36 第2コーニス長軸方向成分におけるロッキング動成分の計算概念図

以上の定義に従い,計測ケース Vicol の南北上下動速度成分から計算された第2コーニスレベルでの教会堂上部構造長軸方向(南北方向)のロッキング動のピーク平均値 R<sub>NS</sub>は,

 $R_{NS}$ =Ave[(Vico1(上下動@南)-Vico1(上下動@北))× $\frac{H(=31.31m)}{L(=37.15m)}$ ]<sub>peak</sub>=0.2061 µm/s

計測ケース Vico1 と計測ケース Vico5 の微動レベル補正係数α<sub>UD</sub>は,

α<sub>UD</sub>=Ave[Vico5<sub>1F</sub>(上下動@南)]<sub>peak</sub>/Ave[Vico1(上下動@南)]<sub>peak</sub>=0.1725/0.2021=0.8538 第2コーニスレベル長軸方向(南北方向)のロッキング動成分の寄与率は,

 $(\alpha_{\rm UD} \times R_{\rm NS})$ /Ave[Vico5 <sub>第2</sub>(南北水平動@南)]<sub>peak</sub> = (0.8535 × 0.2061)/0.2904=60.6% と計算される.

続けて,教会堂上部構造の短軸方向(東西方向)の振動におけるロッキング動成分の推定 を行う.計測ケース Vico1 における東西の上下動速度成分に1階床から第2コーニスまでの 高さを乗じ,これを東西のピックアップ間距離で除すと,第2コーニスレベルでの教会堂上 部構造短軸方向(東西方向)のロッキング動によって生じた東西方向の水平動速度成分が計 算される.これを,計測ケース Vico2 の第2コーニスレベルでの東西方向水平動速度成分と 比較することで,教会堂上部構造の東西方向水平動速度成分におけるロッキング動成分の寄 与率を求めるが,その際,計測ケース Vico1 と計測ケース Vico2 では測定時間が異なるので, 微動レベルの補正係数を乗じて比較を行う.ここで補正係数は,第2コーニスレベル南側に 設置されたピックアップの上下動速度成分について,計測ケース Vico5 に対する計測ケース Vico2 のピーク平均値の比(補正係数 $\beta_{UD}$ )を求め,これに,長軸方向のロッキング成分算出 の際に用いた補正係数 $\alpha_{UT}$ (計測ケース Vico1 に対する計測ケース Vico5 のピーク平均値の比) を乗じた値( $\alpha_{UD} \times \beta_{UD}$ )とした.即ち,計測ケース Vico5 を介して,計測ケース Vico1 に対 する計測ケース Vico2 のピーク平均値の比を求めたことになる(図 2-37).



図 2-37 第2コーニス短軸方向成分におけるロッキング動成分の計算概念図

以上の定義に従い,計測ケース Vicol の東西上下動速度成分から計算された第2コーニス レベルでの教会堂上部構造短軸方向(東西方向)のロッキング動のピーク平均値 *R*<sub>EW</sub>は,

 $R_{EW}$ =Ave[(Vico1(上下動@西) – Vico1(上下動@東))× $\frac{H(=31.32m)}{L(=25.83m)}$ ]<sub>peak</sub>=0.3651 µm/s

計測ケース Vico5 と計測ケース Vico2 の微動レベル補正係数βυDは,

β<sub>UD</sub>=Ave[Vico2(上下動@南)]<sub>peak</sub>/Ave[Vico5<sub>第2</sub>(上下動@南)]<sub>peak</sub>=0.2232/0.2394=0.9690
 第2コーニスレベル短軸方向(東西方向)のロッキング動成分の寄与率は,

 $(\alpha_{UD} \times \beta_{UD} \times R_{EW})$ /Ave[Vico2(東西水平動@東)]<sub>peak</sub> = (0.8535 × 0.9690 × 0.3651)/0.4858=59.8% と計算される.

同様の手法で,上部構造の振動性状におけるスウェイ動成分の割合を推定する.長軸方向 に付いては,計測ケース Vico5 において,1 階床レベルでの南北水平方向速度成分をスウェイ 成分とし,第2コーニスレベルでの南北水平方向速度成分に対するピーク平均値の比率を長 軸方向に関するスウェイ成分の寄与率とすると,

Ave[Vico5<sub>1F</sub>(南北水平動@南)]<sub>peak</sub>/Ave[Vico5<sub>第2</sub>(南北水平動@南)]<sub>peak</sub>=0.3126/1.1168=27.99% と計算される.また,短軸方向については,計測ケース Vico1(1 階床レベル)の東側ピック アップ東西方向水平成分をスウェイ成分とし,計測ケース Vico2(第2コーニスレベル)の東 側ピックアップ東西方向水平成分に対するピーク平均値の比率を短軸方向に関するスウェイ 成分の寄与率と考える.その際,計測ケース Vico5 を介した微動レベルの補正係数を用いて 比較を行う.計測ケース Vico1と計測ケース Vico5の微動レベル補正係数α<sub>EW</sub>は,

α<sub>EW</sub>=Ave[Vico5<sub>1F</sub>(東西水平動@南)]<sub>peak</sub>/Ave[Vico1(東西水平動@南)]<sub>peak</sub>=0.1721/0.1893=0.9091 また,計測ケース Vico5 と計測ケース Vico2 の微動レベル補正係数<sub>β<sub>EW</sub></sub>は,

β<sub>EW</sub>=Ave[Vico2(東西水平動@南)]<sub>peak</sub>/Ave[Vico5<sub>第2</sub>(東西水平動@南)]<sub>peak</sub>=0.2848/0.3214=0.8861
以上より,短軸方向に関するスウェイ成分の寄与率は,

 $(\alpha_{EW} \times \beta_{EW} \times Ave[Vico1(東西水平動@東)]_{peak}) / Ave[Vico2(東西水平動@東)]_{peak})$ 

=(0.9091 × 0.8861 × 0.1989)/0.4811 = 33.32%

と計算される.以上をまとめると,

長軸方向の固有周期(ロッキング動・スウェイ動含む): T<sub>FIX+R+S</sub> = 0.47[s] (2.11[Hz]),
 長軸方向のロッキング率: R = 60.6 [%],

長軸方向のスウェイ率: S = 28.0 [%]とおくと,

T<sub>FIX+R+S</sub>/T<sub>FIX</sub> = (100/(100-R-S))<sup>0.5</sup> = 2.96 より T<sub>FIX</sub> = 0.16 [s] (6.25[Hz])と計算される.

短軸方向の固有周期(ロッキング動・スウェイ動含む): T<sub>FIX+R+S</sub> = 0.51[s] (1.95[Hz]), 短軸方向のロッキング率: R = 59.8 [%],

短軸方向のスウェイ率: S = 33.3 [%]とおくと,

 $T_{FIX+R+S}/T_{FIX} = (100/(100-R-S))^{0.5} = 3.81 より T_{FIX} = 0.13 [s] (7.69[Hz])と計算される.$ 

<u>計測ケース Vico6 :</u>

計測ケース Vico6 は,教会堂周辺地盤の振動性状を把握することを目的とした計測である. 周辺地盤上(1点につき3成分)の速度成分微動測定結果を用いて,水平2方向のフーリエ 振幅の2乗和平方根として得られるフーリエ振幅を鉛直方向のフーリエ振幅で除した H/Vスペクトルを算出した.図2-15 に示した建物西側の地盤(建物からの距離12m および33m)に おける測定点の H/V スペクトルを図2-38 に示す.建物からの距離が12m の場合,33m の場 合ともに卓越周波数が概ね同じで,建物からの距離が12m の場合で 6.63Hz,33m の場合で 6.67Hz であった.ただし,本測定ケースにおいては外乱要因の少ない夜間・無人・無風の測 定環境の確保が出来なかったことを付記しておく.



図 2-38 教会堂周辺地盤の H/V スペクトル

### 3. アウグスタ飛行船格納庫

3.1 建物概要

アウグスタの飛行船格納庫(1917年建設開始、1987年国宝指定)は,ヨーロッパで(恐ら く世界中で)現存する鉄筋コンクリートで作られた唯一の例であるが,日本ではあまり知ら れていない.現在の飛行船格納庫は,鉄製の大扉の重量による不同沈下などの影響で,屋根 スラブと壁面に大きな亀裂が生じ,その構造的安定性が危惧されている.1989年には大扉の 倒れ防止のためのワイヤとアンカーが設置され,1994年には右側バットレスが補修され,1996 年から土質調査が開始されている.飛行船格納庫の構造は,15の鉄筋コンクリートフレーム と水平方向のつなぎ材である梁の上にレンガを詰めたものとから成っており,外形長さ 105.50m,幅45.20m,高さ37.00mで,内法は長さ100.00m,幅26.00m,高さ31.00mである. 図 3-1 に飛行船格納庫の外観(南側)を,図3-2 に飛行船格納庫のワイヤアンカー設置側(北 側)からの内観を,図3-3~3-4 に代表部位の平面図,断面図をそれぞれ示す.



図 3-1 飛行船格納庫概観(南面より)

図 3-2 飛行船格納庫内観(北面より)



図 3-4 飛行船格納庫断面図

### 3.2 劣化および損傷に関する概要調査

飛行船格納庫の南側は鉄製大庫の重量による不同沈下などにより,屋根スラブと壁面に大きな亀裂が生じ,南側3スパン目から構造体が南北に分離するようなひび割れの進展を示す 損傷状態にある.一方,飛行船格納庫の北側外観は,南側に比べて極めて甚大な損傷がある ようには見えないが,内部に立ち入ると,放置されていた期間に受けた火災などの要因で強い材料劣化が生じており,壁,天井,階段などに大きな損傷を確認することが出来る.

図 3-5~3-8 は,1 階北側の壁に見られた崩落箇所の写真である.この壁は,壁厚がかぶり コンクリート込でおよそ 70~80mm,かぶりコンクリートの厚さは壁の両面とも約 15mm で ある.壁の配筋は約 400mm 間隔で, ф6 の丸鋼を用いており 180°フックを用いて継いでいる.



図 3-5 壁の崩落箇所

図 3-6 崩落した壁の断面



図 3-7 崩落箇所の壁の配筋間隔

図 3-8 壁の配筋継ぎ手

図 3-9 は,1 階北側の小部屋天井および梁に観察されたかぶりコンクリートの剥落の様子で ある.図 3-5 ~ 3-9 で示した飛行船格納庫北側に見られる剥落などの損傷は,不同沈下に伴う 南側の損傷とは別に,これまで放置されていた期間に発生した火災の経験などによる材料の 劣化によるところが大きいと考えられるが,アウグス夕周辺はエトナ火山の活動に伴う地震 が観測される地域でもあり,耐久劣化のほかに地震による損傷も念頭に置く必要があると考えられる.



図 3-9 天井および梁のかぶりコンクリート剥落の様子

- 3.3 常時微動測定
- (1) 測定位置と測定方法

今回の調査では,十分な調査時間および安全な作業環境確保が困難であるなどの諸事情に より予備的な計測にとどめることにした.そこで,今回の調査で安全に計測作業を行うこと が出来る飛行船格納庫の周辺地盤にピックアップを設置し,常時微動測定を行った.

測定位置は,図 3-10 に示したように周辺地盤2箇所である.測定方法は,前述した教会堂 調査と同様で,測定機器に収録器(物探サービス株式会社製 GEODAS-10-24DS)およびピッ クアップ(物探サービス株式会社製 ムービングコイル型速度計 CR4.5 - 2型)を使用し,サ ンプリング周波数100Hz で収録時間を300秒間とした.



図 3-10 常時微動測定点の配置図

#### (2) 測定結果

飛行船格納庫周辺地盤の振動性状を把握することを目的として,周辺地盤上(1点につき3 成分)の速度成分微動測定結果を用いて,水平2方向のフーリエ振幅の2乗和平方根として 得られるフーリエ振幅を鉛直方向のフーリエ振幅で除した H/V スペクトルを算出した.図 3-10に示した建物北東側および南東側の地盤における測定点のH/Vスペクトルを図3-11に示 す.建物北東側の H/V スペクトルは 0Hz にピークがあるが工学的に卓越周波数ではないと判 断し,次に高いピークを示した0.55Hz を卓越周波数とした.建物南東側の H/V スペクトルの 卓越周波数は0.48Hz であった.ただし本測定結果は,無風状態の測定環境を確保出来なかっ たこと(強風の下での計測であったこと),調査日程の都合から昼間の測定しか実施できなか ったことから,地盤の固有周期を判断するのに十分な観測条件ではなかったと考えられるた め,あくまで予備的な調査結果と位置づけ,今後の詳細な微動計測とあわせて地盤の固有周 期について検討を行う必要がある.



図 3-11 飛行船格納庫周辺地盤の H/V スペクトル

#### 4. まとめ

ヴィコフォルテ教会堂の常時微動測定の結果から,以下の知見を得た.

- (1)教会堂1階床面では,上下方向の振動において北東側と南西側が逆位相になる頻度が高く, ロッキング動が発生していると考えられる.一方,水平方向の振動においては概ね同じ位 相で振動していた.
- (2)教会堂上部構造(ドーム+ドラム)の水平方向の振動性状として,第2コーニスレベルに 着目したところ,楕円形の平面が"北東 南西"方向に伸び縮みするような挙動を示して いた.
- (3)地下1階と1階床レベルのスペクトル比から,南北方向には基礎部分が地盤とほぼ一体と なって,東西方向にはやや基礎部分で増幅しながらも基礎部分と地盤が概ね一体となって 振動していると考えられる.
- (4)教会堂のドーム + ドラム外周をとりまく比較的低層な構造物の卓越周波数は,南北方向に 4.69Hz(0.21s),東西方向に 4.47Hz(0.22s)と測定された.
- (5)教会堂上部構造物の固有周期をロッキング成分,スウェイ成分を分離して求めた.長軸方向の固有周期(ロッキング動・スウェイ動含む):T<sub>FIX+R+S</sub> = 0.47s (2.11Hz),長軸方向のロッキング率:R = 60.6%,長軸方向のスウェイ率:S = 28.0%,T<sub>FIX+R+S</sub>/T<sub>FIX</sub> = (100/(100-R-S))<sup>0.5</sup> = 2.96 より長軸方向の固有周期はT<sub>FIX</sub> = 0.16s (6.25Hz)と計算された.また,短軸方向の固有周期(ロッキング動・スウェイ動含む):T<sub>FIX+R+S</sub> = 0.51s (1.95Hz),短軸方向のロッキング率:R = 59.8%,短軸方向のスウェイ率:S = 33.3%,T<sub>FIX+R+S</sub>/T<sub>FIX</sub> = (100/(100-R-S))<sup>0.5</sup> = 3.81 より,短軸方向の固有周期はT<sub>FIX</sub> = 0.13s (7.69Hz)と計算された.
- (6)教会堂周辺地盤の H/V スペクトルより,周辺地盤の卓越周波数は 6.6Hz 程度と推測された が,本測定ケースについては夜間・無人・無風といった外乱要因の少ない測定環境で再計 測することが望ましいと考えられる.

アウグスタの飛行船格納庫の常時微動測定の結果から,以下の知見を得た.

(1)飛行船格納庫周辺地盤の H/V スペクトルより,周辺地盤の卓越周波数は,飛行船格納庫北 側で 0.55Hz,南側で 0.48Hz と測定されたが,本測定ケースについては夜間・無人・無風と いった外乱要因の少ない測定環境で再計測することが望ましいと考えられる.

### 参考文献

[1] 青木孝義: ヴィコフォルテ教会堂を中心とする歴史的建築物の劣化現況調査と保存修復方法の提案,平成14年度~15年度科学研究費補助金・基盤研究(B)(2)研究成果報告書
 (課題番号:14404009),平成16年3月

[2] M. Garro : Santuario - Basilica Regina Montis Regalis, Vicoforte -Mondovì, Opere di consolidamento e restauro, Relazione riassuntiva, Vicoforte di Mondovì, 1962