

NZ クライストチャーチ地震 (2011年2月 M6.3)

中埜研究室

地震の概要


発生日時：2011年2月22日 午後12時51分（現地時間）
マグニチュード：6.3（USGS）
震源の深さ：5km
地震断層：右横ずれ成分を含む逆断層
（本震とされるGreendale断層とは別の断層）

主な被害状況（Christchurch市人口：約376,700人）

死者：188人（2011年3月8日10時30分現在）
行方不明：118人（2011年3月9日10時現在）
<http://www.civildefence.govt.nz/> による


家屋被害報告：55,028件（2011年3月9日現在）
危険度判定家屋：70,520棟（2011年3月9日現在）
<http://www.civildefence.govt.nz/> および <http://www.eqc.govt.nz/> による

復興対策費：推計150億NZドル（約9200億円）
<http://www.treasury.govt.nz/economy/mei/feb11/02.htm> による



<http://www.geonet.org.nz/news/feb-2011-christchurch-badly-damaged-by-magnitude-6-3-earthquake.html>

調査対象地域



強震記録

